


## Ceowniki ekonomiczne



CE	h	s	g	t	r	r <sub>1</sub>	e	a	F	G	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	W <sub>x</sub>	W <sub>y</sub>	i <sub>x</sub>	i <sub>y</sub>
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup>	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	cm
50E	50	32	4,4	7	6	2,5	11,6	9,3	6,16	4,84	22,7	5,61	9,1	2,75	1,92	0,95
65E	65	36	4,4	7,2	6	2,5	12,4	10,6	7,51	5,9	48,6	8,7	15	3,68	2,54	1,08
80E	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5	13,1	11,8	8,98	7,05	89,4	12,8	22,4	4,75	3,16	1,19
100E	100	46	4,5	7,6	7	3	14,4	13,7	10,9	8,59	174	20,5	34,8	6,47	3,98	1,37
120E	120	52	4,8	7,8	7,5	3	15,4	15,2	13,3	10,4	304	31,2	50,6	8,53	4,78	1,53
140E	140	58	4,9	8,1	8	3	16,7	17	15,6	12,3	491	45,4	70,1	11	5,6	1,7
160E	160	64	5	8,4	8,5	3,5	18	18,8	18,1	14,2	747	63,3	93,4	13,8	6,42	1,87
180E	180	70	5,1	8,7	9	3,5	19,4	20,4	20,7	16,3	1090	86	121	17	7,24	2,04
200E	200	76	5,2	9	9,5	4	20,7	22,4	23,4	18,4	1520	113	152	20,5	8,06	2,2
220E	220	82	5,4	9,5	10	4	22,1	24,1	26,7	21	2110	151	192	25,1	8,88	2,37
240E	240	90	5,6	10	10,5	4	24,2	26,7	30,6	24	2900	208	242	31,5	9,73	2,6
270E	270	95	6	10,5	11	4,5	24,7	27,6	35,2	27,7	4160	262	308	37,3	10,9	2,73
300E	300	100	6,5	11	12	5	25,2	28,2	40,5	31,8	5810	327	387	43,6	12	2,84
330E	330	105	7	11,7	13	5	25,9	29,1	46,5	36,5	7980	410	484	51,8	13,1	2,97
360E	360	110	7,5	12,6	14	6	26,8	30,3	53,4	41,9	10810	513	601	61,7	14,2	3,1
400E	400	115	8	13,5	15	6	27,5	31,2	61,5	48,3	15220	642	761	73,4	15,7	3,23