


Ceowniki normalne



C	h	s	g	t	r	r ₁	e	a	F	G	I _x	I _y	W _x	W _y	i _x	i _y
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm	cm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm
35	35	35	5	6	6	3	1,31	1,02	5,33	4,18	9,32	5,75	5,33	2,63	1,32	1,04
40	40	20	5	5	5	2,5	0,65	1,28	3,51	2,75	7,26	1,06	3,63	0,78	1,47	0,55
45	45	38	5	6	6	3	1,34	1,11	6,17	4,84	18,7	7,81	8,31	3,18	1,74	1,13
50	50	38	5	7	7	3,5	1,37	1,37	7,12	5,59	26,4	9,12	10,6	3,75	1,92	1,13
65	65	42	5,5	7,5	7,5	4	1,42	1,47	9,03	7,09	57,5	14,1	17,7	5,07	2,52	1,25
80	80	45	6	8	8	4	1,45	1,54	11	8,64	106	19,4	26,5	6,36	3,1	1,33
100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	1,55	1,69	13,5	10,6	206	29,3	41,2	8,49	3,91	1,47
120	120	55	7	9	9	4,5	1,6	1,78	17	13,4	364	43,2	60,7	11,1	4,62	1,59
140	140	60	7	10	10	5	1,75	1,97	20,4	16	605	62,7	86,4	14,8	5,45	1,75
160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	1,84	2,1	24	18,8	925	85,3	116	18,3	6,21	1,89
180	180	70	8	11	11	5,5	1,92	2,23	28	22	1350	114	150	22,4	6,95	2,02
200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	2,01	2,36	32,2	25,3	1910	148	191	27	7,7	2,14
220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	2,14	2,51	37,4	29,4	2690	197	245	33,6	8,48	2,3
240	240	85	9,5	13	13	6,5	2,23	2,64	42,3	33,2	3600	248	300	39,6	9,22	2,42
260	260	90	10	14	14	7	2,36	2,8	48,3	37,9	4820	317	371	47,7	9,99	2,56
280	280	95	10	15	15	7,5	2,53	3,02	53,3	41,8	6280	399	448	57,2	10,9	2,74
300	300	100	10	16	16	8	2,7	3,33	58,8	46,2	8030	495	535	67,8	11,7	2,9