



Teowniki wysokie



T	s=h	g=t	r	r ₁	r ₂	e	I _x	I _y	W _x	W _y	i _x	i _y	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	cm	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm	cm ²	kg/m
30	30	4	4	2	1	0,85	1,72	0,87	0,8	0,58	0,87	0,62	2,26	1,77
40	40	5	5	2,5	1	1,12	5,28	2,58	1,84	1,29	1,18	0,83	3,77	2,96
50	50	6	6	3	1,5	1,39	12,1	6,06	3,36	2,42	1,46	1,03	5,66	4,44
60	60	7	8	3,5	2	1,86	23,8	12,2	5,48	4,07	1,73	1,24	7,94	6,23
80	80	9	9	4,5	2	2,22	73,7	37	12,8	9,25	2,33	1,65	13,6	10,7
100	100	11	11	5,5	3	2,74	179	88,3	24,6	17,7	2,92	2,05	20,9	16,4

Teowniki niskie



T	s	h	g=t	r	r ₁	r ₂	e	I _x	I _y	W _x	W _y	i _x	i _y	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm	cm ²	kg/m
100x50	100	50	8,5	8,5	4,5	2	1,09	18,7	67,7	4,78	13,5	1,25	2,38	12	9,42