

Belki proste

Zapisać równania sił przekrojowych dla poniższych belek. Narysować wykresy M-Q-N dla poniższych belek, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy wykresów (wykresy muszą być rysowane w skali): wypukłość, skoki i ich brak, zerowanie się momentu na końcach belek itp.

