

## Ugięcia belek

Obliczyć ugięcia i kąty ugięć w przekroju K i. naszkicować linię ugięć. Dla przykładów z lewej strony rysunku zastosować metodę Clebscha a dla przykładów z prawej – metodę Mohra.

