


BELKA PROSTA

PRZYKŁAD 1

Dla belki obciążonej jak na rysunku obliczyć reakcje, zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.



$$\text{kNm} := 10^3 \text{J} \quad \text{MPa} := 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \quad \text{Nm} := \text{J} \quad \text{MN} := 10^6 \text{N} \quad \text{kN} := 10^3 \text{N}$$

$$P := 10 \text{kN} \quad q := 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad M := 40 \text{kNm}$$

Reakcje podpór

$$R_L := 1 \text{kN}$$

Given

$$10m \cdot R_L + M - 12m \cdot P - q \cdot 10m \cdot 7m + q \cdot 2m \cdot 1m = 0$$

$$\text{Find}(R_L) = 42 \text{kN}$$

$$R_L := 42 \text{kN}$$

$$R_P := 1 \text{kN}$$

Given

$$-10m \cdot R_P + M + q \cdot 10m \cdot 3m - q \cdot 2m \cdot 9m - 2m \cdot P = 0$$


$$\text{Find}(R_P) = 8 \text{kN}$$

$$R_P := 8 \text{kN}$$

Równania sił przekrojowych


$$F_x(x) := 0$$

$-F_x(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły podłużnej były pod osią x a ujemne wartości siły podłużnej nad osią x !



$$F_z(x) := -P - q \cdot x + \Phi(x - 2 \cdot m) \cdot R_L + \Phi(x - 10 \cdot m) \cdot q \cdot (x - 10 \cdot m) + \Phi(x - 10 \cdot m) \cdot q \cdot (x - 10 \cdot m)$$

$-F_z(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły poprzecznej były pod osią x a ujemne wartości siły poprzecznej nad osią x !




$$F_z(0m) = -10 \text{ kN}$$

$$F_z(1.999m) = -19.995 \text{ kN} \quad F_z(2.01m) = 21.95 \text{ kN} \quad F_z(6.4m) = 0 \text{ kN} \quad F_z(10m) = -18 \text{ kN} \quad F_z(12m) = -8 \text{ kN}$$

$$M_y(x) := (-P) \cdot x - q \cdot x \cdot \frac{x}{2} + \Phi(x - 2 \cdot m) \cdot R_L \cdot (x - 2m) + \Phi(x - 6m) \cdot M + \Phi(x - 10 \cdot m) \cdot q \cdot \frac{(x - 10 \cdot m)^2}{2} + \Phi(x - 10 \cdot m) \cdot q \cdot \frac{(x - 10 \cdot m)^2}{2}$$

$M_y(x)$: minus po to aby uzyskać na rysunku wykres po stronie włókien rozciąganych !




$$M_v(2m) = -30 \text{ kNm} \quad M_v(5.99m) = 17.98 \text{ kNm} \quad M_v(6m) = 58 \text{ kNm} \quad M_v(6.4m) = 58.4 \text{ kNm} \quad M_v(10m) = 26 \text{ kNm}$$

ŁUKI

PRZYKŁAD 1

Dla łuku pokazanego na rysunku zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.



$$P := 1 \text{ kN}$$

$$l := 1 \text{ m}$$

$$f := \frac{1}{4}$$

$$Z(X) := \frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X) \right]$$

$$4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2}$$

$$\tan(\beta) = Z(X)$$

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1 / \cos^2(\beta)$$

$$[\sin^2(\beta) / \cos^2(\beta)] + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\tan^2(\beta) + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\cos(\beta) = 1 / [1 + \tan^2(\beta)]^{1/2}$$

$$c(X) := \frac{1}{\sqrt{1 + \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]^2}}$$

$$s(X) := c(X) \cdot \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]$$

$$R_A := \frac{P}{2} \quad R_A = 0.5 \text{kN}$$

$$R_B := \frac{P}{2} \quad R_B = 0.5 \text{kN}$$


Przedział AC

$$F_{xAC}(X) := -R_A \cdot s(X)$$

BC

$$F_{xBC}(X) := -R_B \cdot s(X)$$

$-F_x(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły podłużnej były pod osią x a ujemne wartości siły podłużnej nad osią x !




$$F_{xAC}(0m) = -0.354 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.125m) = -0.3 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.25m) = -0.224 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.375m) = -0.121 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.5m) = 0 \text{kN}$$



$$F_{xBC}(0m) = -0.354 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.125m) = -0.3 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.25m) = -0.224 \text{kN}$$


$$F_{xBC}(0.375m) = -0.121 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.5m) = 0 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(X) := R_A \cdot c(X)$$

$$F_{zBC}(X) := -R_B \cdot c(X)$$

$-F_z(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły poprzecznej były pod osią x a ujemne wartości siły poprzecznej nad osią x !




$$F_{zAC}(0m) = 0.354 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.125m) = 0.4 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.25m) = 0.447 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.375m) = 0.485 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.5m) = 0.5 \text{kN}$$



$$F_{zBC}(0m) = -0.354 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.125m) = -0.4 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.25m) = -0.447 \text{kN}$$



$$F_{zBC}(0.375m) = -0.485 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.5m) = -0.5 \text{kN}$$

$$M_{yAC}(X) := R_A \cdot X$$

$$M_{yBC}(X) := R_B \cdot X$$

$M_y(x)$: minus po to aby uzyskać na rysunku wykres po stronie włókien rozciąganych!



$$M_{yAC}(0m) = 0 \text{ mKN}$$

$$M_{yAC}(0.125m) = 0.063 \text{ mKN}$$

$$M_{yAC}(0.25m) = 0.125 \text{ mKN}$$

$$M_{yAC}(0.375m) = 0.188 \text{ mKN}$$

$$M_{yAC}(0.5m) = 0.25 \text{ mKN}$$

$$M_{yBC}(0m) = 0 \text{ mKN}$$

$$M_{yBC}(0.125m) = 0.063 \text{ mKN}$$


$$M_{yBC}(0.25m) = 0.125 \text{ mKN}$$

$$M_{yBC}(0.375m) = 0.188 \text{ mKN}$$

$$M_{yBC}(0.5m) = 0.25 \text{ mKN}$$

PRZYKŁAD 2

Dla łuku pokazanego na rysunku zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.



$$q := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad l := 1\text{m}$$

$$f := \frac{1}{4}$$

$$Z(X) := \frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X) \right]$$

$$4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2}$$

$$\tan(\beta) = Z(X)$$

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1 / \cos^2(\beta)$$

$$[\sin^2(\beta) / \cos^2(\beta)] + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\tan^2(\beta) + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\cos(\beta) = 1 / [1 + \tan^2(\beta)]^{1/2}$$

$$c(X) := \frac{1}{\sqrt{1 + \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]^2}}$$

$$s(X) := c(X) \cdot \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]$$

$$R_A := \frac{3}{8} \cdot q \cdot l \quad R_A = 0.375\text{kN}$$

$$R_B := \frac{1}{8} \cdot q \cdot l \quad R_B = 0.125\text{kN}$$



Przedział AC

$$F_{xAC}(X) := -R_A \cdot s(X) + q \cdot X \cdot s(X)$$

BC

$$F_{xBC}(X) := -R_B \cdot s(X)$$

$-F(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły podłużnej były pod osią x a ujemne wartości siły podłużnej nad osią x !



$$F_{xAC}(0\text{m}) = -0.265\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.125\text{m}) = -0.15\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.25\text{m}) = -0.056\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0\text{m}) = -0.088\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.125\text{m}) = -0.075\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.25\text{m}) = -0.056\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.375m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{xAC}(0.4m) = 4.903 \times 10^{-3} \text{ kN}$$

$$F_{xAC}(0.5m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{xBC}(0.375m) = -0.03 \text{ kN}$$


$$F_{xBC}(0.4m) = -0.025 \text{ kN}$$

$$F_{xBC}(0.5m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(X) := R_A \cdot c(X) - q \cdot X \cdot c(X)$$

$$F_{zBC}(X) := -R_B \cdot c(X)$$

$-F_z(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły poprzecznej były pod osią x a ujemne wartości siły poprzecznej nad osią x !




$$F_{zAC}(0m) = 0.265 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.125m) = 0.2 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.25m) = 0.112 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.375m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.5m) = -0.125 \text{ kN}$$



$$F_{zBC}(0m) = -0.088 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.125m) = -0.1 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.25m) = -0.112 \text{ kN}$$


$$F_{zBC}(0.375m) = -0.121 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.5m) = -0.125 \text{ kN}$$

$$M_{yAC}(X) := R_A \cdot X - q \cdot X \cdot 0.5X$$

$$M_{yBC}(X) := R_B \cdot X$$

$-M_y(x)$: minus po to aby uzyskać na rysunku wykres po stronie włókien rozciąganych !




$$M_{yAC}(0m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.125m) = 0.039 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.25m) = 0.063 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.4m) = 0.07 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.5m) = 0.063 \text{ mkN}$$



$$M_{yBC}(0m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.125m) = 0.016 \text{ mkN}$$


$$M_{yBC}(0.25m) = 0.031 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.375m) = 0.047 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.5m) = 0.063 \text{ mkN}$$

PRZYKŁAD 3

Dla łuku pokazanego na rysunku zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.



$$P := 1 \text{ kN}$$

$$l := 1 \text{ m}$$

$$f := \frac{1}{4}$$

$$Z(X) := \frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X) \right]$$

$$4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2}$$

$$\tan(\beta) = Z(X)$$

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1 / \cos^2(\beta)$$

$$[\sin^2(\beta) / \cos^2(\beta)] + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\tan^2(\beta) + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\cos(\beta) = 1 / [1 + \tan^2(\beta)]^{(1/2)}$$

$$c(X) := \frac{1}{\sqrt{1 + \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]^2}}$$

$$s(X) := c(X) \cdot \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]$$


$$R_A := \frac{P}{2} \quad R_A = 0.5 \text{kN} \quad H_A := P$$

$$R_B := \frac{P}{2} \quad R_B = 0.5 \text{kN} \quad H_B := P$$

Przedział AC

$$F_{xAC}(X) := -R_A \cdot s(X) - H_A \cdot c(X)$$

$F_x(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły podłużnej były pod osią x a ujemne wartości siły podłużnej nad osią x !



$$F_{xAC}(0\text{m}) = -1.061 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.125\text{m}) = -1.1 \text{kN}$$


$$F_{xAC}(0.25\text{m}) = -1.118 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.375\text{m}) = -1.091 \text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.5\text{m}) = -1 \text{kN}$$

BC

$$F_{xBC}(X) := -R_B \cdot s(X) - H_B \cdot c(X)$$



$$F_{xBC}(0\text{m}) = -1.061 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.125\text{m}) = -1.1 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.25\text{m}) = -1.118 \text{kN}$$


$$F_{xBC}(0.375\text{m}) = -1.091 \text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.5\text{m}) = -1 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(X) := R_A \cdot c(X) - H_A \cdot s(X)$$

$$F_{zBC}(X) := -R_B \cdot c(X) + H_B \cdot s(X)$$

$F_z(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły poprzecznej były pod osią x a ujemne wartości siły poprzecznej nad osią x !




$$F_{zAC}(0\text{m}) = -0.354 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.125\text{m}) = -0.2 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.25\text{m}) = 0 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.375\text{m}) = 0.243 \text{kN}$$

$$F_{zAC}(0.5\text{m}) = 0.5 \text{kN}$$



$$F_{zBC}(0\text{m}) = 0.354 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.125\text{m}) = 0.2 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.25\text{m}) = 0 \text{kN}$$



$$F_{zBC}(0.375\text{m}) = -0.243 \text{kN}$$

$$F_{zBC}(0.5\text{m}) = -0.5 \text{kN}$$

$$M_{yAC}(X) := R_A \cdot X - H_A \cdot Z(X)$$

$$M_{yBC}(X) := R_B \cdot X - H_B \cdot Z(X)$$

$-M_y(x)$: minus po to aby uzyskać na rysunku wykres po stronie włókien rozciąganych!



$$M_{yAC}(0m) = 0 \text{ mN}$$

$$M_{yAC}(0.125m) = -0.047 \text{ mN}$$

$$M_{yAC}(0.25m) = -0.063 \text{ mN}$$

$$M_{yAC}(0.375m) = -0.047 \text{ mN}$$

$$M_{yAC}(0.5m) = 0 \text{ mN}$$

$$M_{yBC}(0m) = 0 \text{ mN}$$

$$M_{yBC}(0.125m) = -0.047 \text{ mN}$$


$$M_{yBC}(0.25m) = -0.063 \text{ mN}$$

$$M_{yBC}(0.375m) = -0.047 \text{ mN}$$

$$M_{yBC}(0.5m) = 0 \text{ mN}$$

PRZYKŁAD 4

Dla łuku pokazanego na rysunku zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.



$$q := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad l := 1\text{m}$$

$$f := \frac{1}{4}$$

$$Z(X) := \frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{4 \cdot f}{l^2} \cdot X \cdot (1 - X) \right]$$

$$4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2}$$

$$\tan(\beta) = Z(X)$$

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1 / \cos^2(\beta)$$

$$[\sin^2(\beta) / \cos^2(\beta)] + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\tan^2(\beta) + 1 = [1 / \cos^2(\beta)]$$

$$\cos(\beta) = 1 / [1 + \tan^2(\beta)]^{1/2}$$

$$c(X) := \frac{1}{\sqrt{1 + \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]^2}}$$

$$s(X) := c(X) \cdot \left[4 \cdot f \cdot \frac{(1 - 2 \cdot X)}{l^2} \right]$$

$$R_A := \frac{1}{2} \cdot q \cdot l \quad R_A = 0.5\text{kN}$$

$$H_A := 0.5 \cdot q \cdot l$$

$$R_B := \frac{1}{2} \cdot q \cdot l \quad R_B = 0.5\text{kN}$$


$$H_B := 0.5q \cdot l$$

Przedział AC

BC

$$F_{xAC}(X) := -R_A \cdot s(X) + q \cdot X \cdot s(X) - H_A \cdot c(X) \quad F_{xBC}(X) := -R_B \cdot s(X) + q \cdot X \cdot s(X) - H_B \cdot c(X)$$

$-F_x(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły podłużnej były pod osią x a ujemne wartości siły podłużnej nad osią x !



$$F_{xAC}(0\text{m}) = -0.707\text{kN}$$


$$F_{xAC}(0.125\text{m}) = -0.625\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.25\text{m}) = -0.559\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.375\text{m}) = -0.515\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.4\text{m}) = -0.51\text{kN}$$

$$F_{xAC}(0.5\text{m}) = -0.5\text{kN}$$



$$F_{xBC}(0\text{m}) = -0.707\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.125\text{m}) = -0.625\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.25\text{m}) = -0.559\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.375\text{m}) = -0.515\text{kN}$$


$$F_{xBC}(0.4\text{m}) = -0.51\text{kN}$$

$$F_{xBC}(0.5\text{m}) = -0.5\text{kN}$$

$$F_{zAC}(X) := R_A \cdot c(X) - q \cdot X \cdot c(X) - H_A \cdot s(X)$$

$$F_{zBC}(X) := -R_B \cdot c(X) + q \cdot X \cdot c(X) + H_B \cdot s(X)$$

$-F_z(x)$: minus po to aby dodatnie wartości siły poprzecznej były pod osią x a ujemne wartości siły poprzecznej nad osią x !




$$F_{zAC}(0m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.125m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.25m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.375m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zAC}(0.5m) = 0 \text{ kN}$$



$$F_{zBC}(0m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.125m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.25m) = 0 \text{ kN}$$


$$F_{zBC}(0.375m) = 0 \text{ kN}$$

$$F_{zBC}(0.5m) = 0 \text{ kN}$$

$$M_{yAC}(X) := R_A \cdot X - q \cdot X \cdot 0.5X - H_A \cdot Z(X)$$

$$M_{yBC}(X) := R_B \cdot X - q \cdot X \cdot 0.5X - H_B \cdot Z(X)$$

$-M_y(x)$: minus po to aby uzyskać na rysunku wykres po stronie włókien rozciąganych !




$$M_{yAC}(0m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.125m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.25m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.4m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yAC}(0.5m) = 0 \text{ mkN}$$



$$M_{yBC}(0m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.125m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.25m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.375m) = 0 \text{ mkN}$$

$$M_{yBC}(0.5m) = 0 \text{ mkN}$$